



## Let op uw lagers. Kapers op de kust! Imitatie SKF lagers in de Benelux

### Hoe kan dit gebeuren?

Zoals altijd zijn het de grote merken die het eerst worden nageemaakt door productpiraten. Op het gebied van lagers is SKF het favoriete merk van vervalsers...maar het zijn de gebruikers van de lagers zelf die het uiteindelijke slachtoffer zijn.

De globalisering en het verhoogde aanbod op het internet van handelaren van verschillende origine hebben ertoe bijgedragen dat er een stijging is van verdachte lagers of namaaklagers, waarvan de slechte kwaliteit het goed functioneren van machines in gevaar brengt.

Al bijna 100 jaar levert SKF kwaliteitsproducten die een maximum aan zekerheid geven aan haar klanten. Daarom voelt SKF zich verplicht haar afnemers te informeren over de huidige reële gevaren op onze markt.

(Let op: de volgende feiten zijn recent opgemerkt in de Benelux.)

### Valse SKF lagers of piraterij op de markt: geen illusie maar waarheid

Deze producten zijn pure namaak. Het gaat om lagers die niet door de SKF Groep worden gemaakt, maar waar op het lager en de verpakking wel het merk SKF staat vermeld.

Deze illegale kopieën worden gecommmercialiseerd met de volgende opzettelijke bedoeling:

- De klant te bedriegen met het merk (u denkt SKF te kopen, maar dat is het niet)
- De klant te bedriegen met de kwaliteit (deze kopieën zijn altijd van mindere kwaliteit)

U als afnemer loopt enorme risico's met deze namaaklagers. De meest voorkomende types zijn de referenties die in grote hoeveelheden worden geproduceerd, zoals diepgroefkogellagers. Deze namaak SKF lagers kunnen soms worden verpakt in echte SKF verpakkingen. Deze recuperatieverpakkingen worden voorzien van een nieuw etiket.



### Verdachte SKF lagers door valse verpakking

Het risico waar de klant aan wordt blootgesteld heeft rechtstreeks te maken met een niet door SKF uitgevoerde herverpakking. Bijvoorbeeld:

*De oorspronkelijke verpakking kan beschadigd zijn geweest door verkeerde opslag, met het risico op een beschadigd lager. Of door de vochtigheid afkomstig van een slecht beschutte ruimte of – erger – door een magazijnbrand. Zo'n lager is al gecorrodeerd en zal nooit meer goed functioneren, in wat voor verpakking het ook zit.*

*De herverpakking heeft misschien gediend om een nieuw uiterlijk te geven aan oude lagers. Maar in het geval van afgedichte lagers voorzien van een vetsmering verliest het vet zijn smeereigenschappen door veroudering na jaren van opslag. Ook in dit geval zal de klant onvoorziene en kostbare machinestops kunnen krijgen.*

*De herverpakking kan hebben gediend om overtollige voorraad van lagers (geleverd in bulkverpakking aan constructeurs) in omloop te brengen op de markt van wisselstukken. Het gevaar bestaat dat er geen enkele garantie is betreffende de omstandigheden waarin de lagers opgeslagen zijn geweest, of het transport en de herverpakking van deze lagers. Men weet dat elke vuilindringing de gebruiksduur van een lager verkort. In het geval van afgedichte lagers is er geen enkele garantie betreffende de leeftijd van zo'n lager.*

### Hoe kunt u zich beschermen?

Elke afnemer van lagers moet zich ervan bewust zijn dat er tegenwoordig, ook in de Benelux, heel wat namaak- of verdachte lagers in omloop zijn (zie ommezijde voor enkele voorbeelden). Om u ertegen te beschermen, hoeft u maar één ding te doen:

## Laat u uitsluitend bevoorraden door een Authorized SKF Distributor!

Waarom? Omdat u dan altijd bent verzekerd van:

- Originele SKF lagers
- Lagers die getransporteerd en opgeslagen worden volgens de SKF richtlijnen
- Lagers die verkocht worden tijdens hun geldigheidsduur
- Lagers met SKF garantie



### Voorbeeld 1:

#### Imitatie lager 6207 - 2RS (Chinese herkomst)



1. De juiste SKF omschrijving is 6207-2RS1 en niet 6207-2RS.
2. De barcode is op de juiste plaats, maar de gedrukte code komt overeen met 6004-2Z en niet met 6207-2RS.
3. De datum ontbreekt.
4. 6207-2RS1 wordt geproduceerd in Italië en niet in Duitsland.

### Voorbeeld 2:

#### 7207 BECBP namaaklager (in een gerecupereerde van een namaaketiket voorziene SKF verpakking)



#### Doosmarkering:

- namaaklager in een originele SKF verpakking
- originele aanduiding verborgen door een sticker
- geen logo voor de aanduiding
- geen SKF lettertype
- de barcode staat niet op de juiste plaats
- incorrect land van oorsprong: nooit geproduceerd in Frankrijk
- geen EXPLORER lager

#### Lageruitvoering:

- fenolharskooi in plaats van polyamide kooi
- binnenring gecentreerde kooi i.p.v. kogelgecentreerde kooi
- hoekcontact onbekend
- andere afmetingen en nauwkeurigheid worden betwijfeld

### Voorbeeld 3:

#### Herverpakt 608 - 2RSH lager



Originele SKF verpakking

Namaakverpakking  
lager in de nieuwe  
(her)verpakking is  
meer dan 4 jaar oud

### Voorbeeld 4:

#### Slijpen/bewerken van lagers door "derden"



Rollen afgeslepen in plaats van buitenring uitgeslepen



Rollen verkeerd om gemonteerd



Lager komt uit Engeland



Te scherpe afrondingstraal